+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)





试验方法

## Ultramid® Vision B3K DLT PA6

BASF

流变性能	干/湿	单位	试验方法
ISO数据			
容体体积流动速度, MVR	150 / *	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	275 / *	°C	-
载荷	5/*	kg	-
莫塑收缩率, 平行	0.6 / *	%	ISO 294-4, 2577
莫塑收缩率, 垂直	0.8 / *	%	ISO 294-4, 2577
机械性能	于/湿	単位	试验方法
SO数据			
立伸模量	2900 / 850	MPa	ISO 527
宝服应力	70 / 40	MPa	ISO 527
<b></b>	3 / 23	%	ISO 527
3.义断裂伸长率	3 / >50	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	50 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
E缺口简支梁冲击强度, -30°C	40 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
前支梁缺口冲击强度, +23°C	5 / 35	kJ/m²	ISO 179/1eA
奇支梁缺口冲击强度, -30℃	4 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干/湿	単位	试验方法
SO数据	7 /11/2	+14	四位 717公
容融温度, 10°C/min	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
Regional Communication	60 / *	°C	ISO 75-1/-2
<u> </u>	170 / *	°C	ISO 75-1/-2
KZ/D/m/Q, 0.45 Mi u	1707		150 75 17 2
其它性能	干/湿	单位	试验方法
SO数据	40.44	0/	* WITCO CO
及水性	10 / *	%	类似ISO 62
及湿性	3.4 / *	%	类似ISO 62
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
莫塑测量的特殊性能	干/湿	单位	试验方法
SO数据			
占数.	150 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628
· 七学特性	数值	单位	试验方法
STM数据			
零度	100	%	ASTM D 1003
光透射率	80	%	ASTM D 1003

加工方法

加工推荐(注塑)

注塑熔体温度 模具温度

注塑

特征 光散射

供货形式

耐化学试剂

粒料

耐环境应力裂纹性

数值

250 - 270

40 - 60

单位

°C

°C